Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes Salas 310-Teléfono 52-211574 Región de Atacama <u>Copiapó</u>



Copiapó, marzo 2023

Referencia: Reparación de emergencia, Canal la Turbina de Elisa de Bordo.

Estimados, junto con saludar en nombre del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, informo a usted de la **reparación de emergencia del Canal la Turbina de Elisa de Bordo. Obietivo.**

Mantención operativa del Canal la Turbina de Elisa de Bordo.

Implementación de las Obras.

- 1.- Limpieza y retiro de vegetación "taco" al interior del canal.
- 2.- Reparación filtraciones en muro (40 metros aprox.)

Horario de suspensión del uso del Canal La Turbina.

Inicio miércoles 29 de marzo: desde las 07:00 horas Termino, jueves 30 de marzo hasta las 12:00 horas

Bocatomas que quedaran 100% sin agua durante las obras, una vez terminado, el agua será nuevamente puesta en el canal para terminar de botar la suciedad por unas horas y posteriormente retomar las entregas según los turnos establecidos.

- Canal Casa Blanca 2.
- Canal el Sauce /Naranjo.

Las demás entregas no debiesen presentar mayores alteraciones, ya que se regulará la merma del agua con el uso del Embalse Cerrillos.

Esperando su comprensión ante la emergencia, puesto que se quiere mantener operativo el canal La Turbina se hace necesario esta intervención de emergencia, evitando posibles daños en la infraestructura existente, así generar seguridad de riego para los regantes y una gestión eficiente del recurso hídrico. Además, esta obra no implica costo alguno para nuestros socios.

Cristian González Álamos.

Ing. Civil Industrial - Gerente General Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes

Marco legal: Articulo 277 código de aguas.

Imagen: filtración del muro Canal La Turbina



Imagen: Muro Colapsado




Imagen: Muro Colapsado

