



Referencia: Contingencia y daño al Canal Matriz Mal Paso.

Estimados

En nombre del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, quisiera informarles sobre el lamentable daño al canal Matriz Mal Paso debido a las acciones irresponsables de terceros. Este incidente ha perjudicado la infraestructura privada y ha afectado el riego de los agricultores, así como a la comunidad en general. Durante la mañana del día de hoy, la rotonda a la entrada de Tierra Amarilla se vio anegada debido a este incidente.

Los regantes detectaron la disminución de los caudales de entrega de agua alrededor de las 06:30 am y, tras buscar la posible fuga, se descubrió que las compuertas de derivación del canal el Buitrón presentaban daños (ver fotografías). Una vez que se restableció el suministro de agua para el riego a las 07:50 horas y se iniciaron los trabajos de reposición de las cajas de seguridad, se constató el daño al canal Mal Paso.



Junta de Vigilancia del Río
Copiapó y sus Afluentes
Salas 310-Teléfono 52-211574
Región de Atacama
Copiapó



En nombre de la Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus Afluentes, deseamos expresar nuestras disculpas por las molestias ocasionadas por este suceso. Asimismo, rechazamos enérgicamente este tipo de actos que dañan infraestructuras que han sido financiadas con aportes públicos y privados durante años para generar seguridad en el riego y una gestión eficiente del recurso hídrico.

Saludos cordiales

Cristian González Álamos

Gerente General - Ingeniero Civil Industrial
Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes.


Copiapó, abril de 2023

Junta de Vigilancia del Río Copiapó
y sus Afluentes
www.jvrc.cl
Salas # 310-teléfono 52-211574
Copiapó
Región de Atacama



INFORME DE DAÑOS CANAL MAL PASO SECTOR ENTREGA PREDIAL CANAL EL BUITRÓN

Con fecha 20 de abril de 2023 se informa por parte del Celador Repartidor Don Alexis Fernández de la vandalización de la caja de seguridad de la compuerta predial del Canal El Buitrón y la compuerta frontal del canal matriz por parte de desconocidos, cerrándose la compuerta frontal y abriendo la del Canal El Buitrón, ocasionando la interrupción del turno de riego de los distritos VIII y IX y el represamiento del agua que luego de alcanzar cierta cota se condujo hasta el paso nivel de la ruta c-35 que desvía a la costanera Margarita Roco. Ubicación:



Línea color azul: Curso del agua debido a desborde.

Circulo color rojo: Daños paso bajo nivel.

Circulo color amarillo: daño a cámara de registro y material estabilizado de la tubería Canal Mal Paso.

Daños producidos:

1.- Cámara de Inspección dañada por pérdida base estabilizada, se debe rellenar nuevamente y volver a su posición original, en caso que no sea posible se debe demoler la loza y rehacerla.





2.- Perdida de material de relleno compactado en 110 metros lineales de tubería del canal Mal Paso, se debe reponer el material.








3.-inundacion en paso bajo nivel por inundación y material arrastrado por el agua.



4.- Daños en compuertas y caja de seguridad Canal El Buitrón, se deben reponer candados y se asegurara con planchas de acero para dificultar aún más el acceso a los candados y así evitar la manipulación por terceros.



FECHA 20/04/2023	CRISTIAN CORTES SIERRA JEFE ÁREA TÉCNICA JVRC
	  FIRMA